

**MODEL: MW 9567-80 / Series: Plywood****Thông tin kỹ thuật**

- **Loại tủ:** Treo tường phòng tắm.
- **Phong cách:** Hiện đại.
- **Kích thước lắp đặt:**
  - Chiều ngang tối thiểu của tường - 820 mm.
  - Chiều cao tối thiểu của trần - 2000 mm.
- **Chất liệu tủ:** Plywood E1 nhiệt đới hóa phù hợp với khí hậu châu Á, Chống nước, chống mối mọt, không bị biến dạng cong vênh.
- **Bàn lề:** Chất liệu Inox 304 giảm chấn, Có chu kỳ đóng mở lên đến 500.000 lần.
- **Chất liệu gương:** Gương phủ Bi chống nấm mốc, cho độ sắc nét Full HD.
- **Chất liệu chậu rửa:** Men Aqua Nano chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh.

**1 Tủ gương thông minh**


- **Kích thước tủ gương:** 800x600 mm (L\*H).
- **Màu sắc:** Gương trong suốt.
- **Tính năng:** Soi gương.
- **Nguồn điện chờ:** 220V.
- **Phụ kiện đi kèm:**
  - Bộ đai vít treo tủ gương.

**2 Chậu rửa + Mặt đá (Không bao gồm vòi rửa)****CHẬU RỬA:**

- **Loại chậu:** Chậu Lavabo âm bàn đá.
- **Kích thước chậu:** 450x300 mm.
- **Chiều sâu lòng chậu:** 140 mm.
- **Màu sắc chậu:** Trắng sứ.
- **Lỗ xả tràn:** Có (Khách hàng chủ động sử dụng Siphon phù hợp).

**MẶT ĐÁ NHÂN TẠO:**

- **Kích thước mặt đá:** 800x500x100 mm.
- **Màu sắc mặt đá:** Trắng.
- **Lỗ bắt vòi:** Nằm trên mặt đá /  $\varnothing$  35 mm.



### 3 Thân tủ dưới

- **Kích thước:** 780x495x400 mm.
- **Màu sắc:** Vân gỗ - trắng.
- **Bố trí:** Hai cánh tủ.
- **Phụ kiện:** Bộ đai vít treo tủ.




### 4 Cấp thoát nước

• **Vị trí:**

- Đường thoát nước cách sàn 500 mm.
- Đường cấp nước cách sàn 620 mm.

*\*Các thông số trên được nhà sản xuất khuyến nghị và có thể thay đổi tùy theo không gian thực tế.*



**Lưu ý:**

- Tất cả các phép tính có thể sai số +/-1%.
- Vì sản phẩm được sản xuất thủ công nên các họa tiết trên mặt đá của cùng một Model có thể khác nhau.

**3**  
years

Tất cả sản phẩm được bảo hành 3 năm kể từ ngày mua hàng. Các lỗi phát sinh do ngoại lực sẽ không được bảo hành từ chúng tôi.

**1**  
year

Đối với sản phẩm gương và phần điện tử gương sẽ được bảo hành 1 năm kể từ ngày mua hàng. Các lỗi phát sinh do ngoại lực sẽ không được bảo hành từ chúng tôi.