

MODEL: MW6632R-100 / Series: Plywood**Thông tin kỹ thuật**


- **Loại tủ:** Treo tường phòng tắm.
- **Phong cách:** Hiện đại.
- **Kích thước lắp đặt:**
 - Chiều ngang tối thiểu của tường - 1020 mm.
 - Chiều cao tối thiểu của trần - 2000 mm.
- **Chất liệu tủ:** Plywood E1 nhiệt đới hóa phù hợp với khí hậu châu Á, Chống nước, chống mối mọt, không bị biến dạng cong vênh.
- **Bàn lè:** Chất liệu Inox 304 giảm chấn, Có chu kỳ đóng mở lên đến 500.000 lần.
- **Chất liệu gương:** Gương phiê Bì chống nấm mốc, cho độ sắc nét Full HD.
- **Chất liệu chậu rửa:** Men Aqua Nano chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh.

**1 Gương LED thông minh**

- **Kích thước tủ gương:** 800x1000.
- **Màu sắc:** Tráng gương - kệ để đồ đen.
- **Tính năng:** Soi gương, để đồ, sấy gương.
- **Nguồn điện chờ:** 220V (Đầu gián tiếp qua tụ điện chuyển đổi).
- **Phụ kiện đi kèm:**
 - Bộ đai vít treo tủ gương.
 - Bộ tụ điện chuyển đổi.
 - Kệ để đồ


**2 Mặt bàn chậu full sứ thể hệ mới (không bao gồm vòi)****MẶT BÀN CHẬU RỬA:**

- **Loại chậu:** Mặt bàn chậu full sứ.
- **Kích thước chậu:** 1015x470 mm.
- **Chiều sâu lòng chậu:** 120 mm.
- **Màu sắc chậu:** Trắng.
- **Lỗ xả tràn:** Có (Khách hàng chủ động sử dụng Siphon phù hợp).
- **Lỗ bắt vòi:** Nằm trên chậu / $\varnothing 35$ mm



3 Thân tủ dưới

- **Kích thước:** 990x450x435 mm.
- **Màu sắc:** Ghi xám.
- **Bố trí:** Hai cánh tủ mở.
- **Phụ kiện:** Bộ đai vít treo tủ.




4 Cấp thoát nước

• **Vị trí:**

- Đường thoát nước cách sàn 500 mm.
- Đường cấp nước cách sàn 620 mm.

**Các thông số trên được nhà sản xuất khuyến nghị và có thể thay đổi tùy theo không gian thực tế.*



Lưu ý:

- Tất cả các phép tính có thể sai số +/-1%.
- Vì sản phẩm được sản xuất thủ công nên các họa tiết trên mặt đá của cùng một Model có thể khác nhau.

3
years

Tất cả sản phẩm được bảo hành 3 năm kể từ ngày mua hàng. Các lỗi phát sinh do ngoại lực sẽ không được bảo hành từ chúng tôi.

1
year

Đối với sản phẩm gương và phần điện tử gương sẽ được bảo hành 1 năm kể từ ngày mua hàng. Các lỗi phát sinh do ngoại lực sẽ không được bảo hành từ chúng tôi.